



QUALITÉ DES EAUX DE BAINNADE

WATER QUALITY OF BATHING AREAS

PLAGE DES MARETTES VITROLLES

Sur l'étang de Berre, la saison balnéaire se déroule du 1^{er} juin au 31 août. Un contrôle sanitaire de la qualité des eaux de baignade est assuré par l'Agence régionale de santé. Les résultats sont qualifiés de « bons », « moyens » ou « mauvais » selon des seuils microbiologiques. En plus de ces contrôles, les communes réalisent des observations visuelles quotidiennes et le Gipreb réalise des analyses bactériologiques supplémentaires. L'ensemble des résultats est disponible en direct sur le site du Gipreb : www.etangdeberre.org
De façon préventive, la baignade est interdite à la suite d'épisodes orageux ou pluvieux pendant une durée de 24 h. Vos remarques, vos avis, vos suggestions sur : www.etangdeberre.org

HISTORIQUE DE LA QUALITÉ DE L'EAU DE LA PLAGE DES MARETTES



Profil de vulnérabilité des eaux mis à jour en 2024

CARACTÉRISTIQUES DE LA BAINNADE ET ACTIVITES DE LOISIRS

Activités de loisirs : Club de sauvetage en Mer.
Sentier sous-marin de découverte de l'herbier de zostères.
Sentier du littoral (de la plage à la base nautique municipale).
Possibilité de restauration sur place.

Courants : longent la plage vers le nord par vent de sud-est, et vers le sud par vent de nord-est.

Contrôle surveillance et sécurité : poste de secours.

Surveillance visuelle quotidienne et décision de fermeture : mairie

Situations particulières entraînant une dégradation des conditions de baignade : orage, accumulation d'algues, mousses, méduses et mauvaise transparence de l'eau.



Episodes de pollution avérées au cours des quatre dernières années

Date (Nb de jours de pollution)	Type de pollution	Origine de la pollution	Fermeture préventive
28 août 2023 (3 jours)	Contamination bactériologique	Orages	Oui
19 mai 2021 (1 jour)	Contamination bactériologique	Inconnue	Non

Inventaire des sources de pollution potentielles

Code rejet	Impact	Caractéristiques	Localisation
Vitrolles 15P	Faible	Pluvial diffus et castage de source	900 m au nord
Vitrolles 14P	Modéré	Pluvial	500 m au nord
Vitrolles 2000S	Faible	Rejet diffus de zones d'assainissements autonomes raccordés en 2011	500 m au nord
Vitrolles 2001P	Modéré		450 m au nord
Vitrolles 13P	Modéré		400 m au nord
Vitrolles 2002P	Faible	Pluvial	400 m au nord
Vitrolles 2003P	Faible	Pluvial	400 m au nord
Vitrolles 12S	Faible	Assainissement non collectif	350 m au nord
Vitrolles 11P	Faible	Pluvial ne coule pas par temps sec	20 m au sud
Vitrolles 3C	Faible	Exutoire de sortie des Salins du Lion	700 m au sud

Mesures de gestion / Procédures

À court terme	À long terme
<ul style="list-style-type: none"> Veille météorologique et fermeture de la plage en prévision d'orages et fortes pluies Information des usagers Prélèvements et analyses rapides en cas de doute. Ramassage des algues ou périmètre de sécurité lors des échouages importants 	<ul style="list-style-type: none"> Recherches des causes de contamination des rejets pluviaux.

www.etangdeberre.org

Vitrolles
vivre ensemble

ars
Agence Régionale de Santé

ETANG DE BERRE
GIPREB
SYNDICAT MIXTE