

QUALITÉ DES EAUX DE BAINNADE

WATER QUALITY OF BATHING AREAS

PLAGE DE MONTEAU ISTRES

Sur l'étang de Berre, la saison balnéaire se déroule du 1^{er} juin au au 31 aout. Un contrôle sanitaire de la qualité des eaux de baignade est assuré par l'Agence régionale de santé. Les résultats sont qualifiés de « bons », « moyens » ou « mauvais » selon des seuils microbiologiques. En plus de ces contrôles, les communes réalisent des observations visuelles quotidiennes et le Gipreb réalise des analyses bactériologiques supplémentaires. L'ensemble des résultats est disponible chaque semaine sur le site du Gipreb : www.etangdeberre.org

De façon préventive, la baignade est interdite à la suite d'épisodes orageux ou pluvieux pendant une durée de 24 h.

HISTORIQUE DE LA QUALITÉ DE L'EAU DE LA PLAGE DE MONTEAU



2022



2023



2024



2025

- ★★★★ Excellent / Excellent
- ★★★ Bon / Good
- ★★ Suffisant / Adequate
- ★ Mauvais / Poor

- ★ Point de prélèvement
- i Panneau information
- P Parking
- ⊘ Zone strictement réservée à la baignade
- Rejet à risque élevé
- Plage



Profil de vulnérabilité des eaux mis à jour en 2024

CARACTÉRISTIQUES DE LA BAINNADE ET ACTIVITES DE LOISIRS

Activités de loisirs : longent la côte du nord vers le sud par mistral. Par vent de sud-est, les courants sont ramenés vers la plage.

Surveillance visuelle quotidienne et décision de fermeture : mairie

Situations particulières entraînant une dégradation des conditions de baignade : orage, accumulation d'algues, mousses, méduses et mauvaise transparence de l'eau.

Episodes de pollution avérées au cours des quatre dernières années

| Date (Nb de jours de pollution) | Type de pollution | Origine de la pollution | Fermeture préventive |
|---------------------------------|-------------------------------|-------------------------|----------------------|
| 17 août 2022 (6 jours) | Contamination bactériologique | Orage | Oui |

Inventaire des sources de pollution potentielles

| Code rejet | Impact | Caractéristiques | Localisation |
|------------|--------|--|-----------------|
| Istres 13P | Faible | Pluvial (drainage du parking) | 500 m au sud |
| Istres 11P | Elevé | Pluvial potentiellement contaminé par des eaux usées | sud de la plage |

Mesures de gestion / Procédures

| À court terme | À long terme |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> • Veille météorologique et fermeture de la plage en prévision d'orages, fortes pluies • Information des usagers • Prélèvements et analyses rapides lors de doutes • Ramassage des algues ou périmètre de sécurité lors des échouages importants | <ul style="list-style-type: none"> • Rechercher les causes de contamination des rejets pluviaux |



Vos remarques, vos avis, vos suggestions sur :

www.etangdeberre.org

RÉSULTATS ARS



RÉSULTATS GIPREB

