

# QUALITÉ DES EAUX DE BAINNADE

## WATER QUALITY OF BATHING AREAS


# PLAGE DE MASSANE

## SAINT-MITRE-LES-REMPARTS

Sur l'étang de Berre, la saison balnéaire se déroule du 1<sup>er</sup> juin au 31 août. Un contrôle sanitaire de la qualité des eaux de baignade est assuré par l'Agence régionale de santé. Les résultats sont qualifiés de « bons », « moyens » ou « mauvais » selon des seuils microbiologiques. En plus de ces contrôles, les communes réalisent des observations visuelles quotidiennes et le Gipreb réalise des analyses bactériologiques supplémentaires. L'ensemble des résultats est disponible en direct sur le site du Gipreb : [www.etangdeberre.org](http://www.etangdeberre.org)

De façon préventive, la baignade est interdite à la suite d'épisodes orageux ou pluvieux pendant une durée de 24 h. Vos remarques, vos avis, vos suggestions sur : [www.etangdeberre.org](http://www.etangdeberre.org)

### HISTORIQUE DE LA QUALITÉ DE L'EAU DE LA PLAGE DE MASSANE



### CARACTÉRISTIQUES DE LA BAINNADE ET ACTIVITES DE LOISIRS

**Activité de loisir :** baignade

**Courants :** par vent de sud-est les courants s'éloignent de la plage, par mistral les courants sont ramenés vers la plage.

**Contrôle surveillance et sécurité :** poste de secours

**Surveillance visuelle quotidienne et décision de fermeture :** mairie

**Situations particulières entraînant une dégradation des conditions de baignade :** orage, accumulation d'algues, mousses, méduses

et mauvaise transparence de l'eau.

#### Episodes de pollution avérés au cours des quatre dernières années

Date (Nb de jours de pollution)	Type de pollution	Origine de la pollution	Fermeture préventive
17 août 2022 (1 jour)	Contamination bactériologique	Orages	Oui
10 août 2022 (3 jours)	Contamination bactériologique	Rupture de canalisation	Oui
7 juin 2022 (1 jour)	Contamination bactériologique	Inconnue	Non

#### Inventaire des sources de pollution potentielles

Code rejet	Impact	Caractéristiques	Localisation
Saint-Mitre 16P	Faible	Pluvial	Sur la plage
Saint-Mitre 15P	Faible	Pluvial	Sur la plage
Saint-Mitre 14P	Moderé	Pluvial	Sur la plage
Saint-Mitre 13P	Faible	Pluvial	Sur la plage
Saint-Mitre 12P	Faible	Pluvial	Sur la plage
Saint-Mitre 11P	Faible	Pluvial	Sur la plage
Saint-Mitre 10P	Elevé	Surverse poste de relevage	50 m à l'ouest
Saint-Mitre 1012P	Moderé	Pluvial	Sur la plage
Saint-Mitre 7S	Moderé	Drain de particulier	300 m au nord
Saint-Mitre 1013A	Fort	Rejet de particulier	600 m au nord
Saint-Mitre 5A	Faible	Exutoire canal irrigation	900 m à l'ouest
Saint-Mitre 1014P	Faible	Pluvial ne coule pas par temps sec	900 m à l'ouest
Saint-Mitre 1015P	Faible	Pluvial ne coule pas par temps sec	900 m à l'ouest
Saint-Mitre Surverse PR	Fort	Surverse poste de relevage	en arrière de la plage sur la route

#### Mesures de gestion / Procédures

À court terme	À long terme
<ul style="list-style-type: none"> <li>Fermeture de la plage en prévision d'orages, fortes pluies</li> <li>Information des usagers</li> <li>Prélèvements et analyses rapides lors de doutes</li> <li>Interdiction des animaux sur la plage</li> <li>Ramassage des algues ou périmètre de sécurité lors des échouages importants</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mise en place d'un schéma d'assainissement du rejet pluvial</li> <li>Recherches des causes de contamination des rejets pluviaux</li> <li>Vérifier le bon raccordement au réseau des logements</li> </ul>

[www.etangdeberre.org](http://www.etangdeberre.org)

