

QUALITÉ DES EAUX DE BAINNADE

WATER QUALITY OF BATHING AREAS

PLAGE DE PATORGUE

SAINT-MITRE-LES-REMPARTS

Sur l'étang de Berre, la saison balnéaire se déroule du 1^{er} juin au 31 août. Un contrôle sanitaire de la qualité des eaux de baignade est assuré par l'Agence régionale de santé. Les résultats sont qualifiés de « bons », « moyens » ou « mauvais » selon des seuils microbiologiques. En plus de ces contrôles, les communes réalisent des observations visuelles quotidiennes et le Gipreb réalise des analyses bactériologiques supplémentaires. L'ensemble des résultats est disponible chaque semaine sur le site du Gipreb : www.etangdeberre.org

De façon préventive, la baignade est interdite à la suite d'épisodes orageux ou pluvieux pendant une durée de 24 h.

HISTORIQUE DE LA QUALITÉ DE L'EAU DE LA PLAGE DE PATORGUE



2023



2024



2025

- ★★★★ Excellent / Excellent
- ★★★ Bon / Good
- ★ Suffisant / Adequate
- Mauvais / Poor

- ★ Point de prélèvement
- i Panneau information
- P Parking

- Rejet à risque faible
- Rejet à risque modéré
- Rejet à risque élevé



Profil de vulnérabilité des eaux mis à jour en 2025

CARACTÉRISTIQUES DE LA BAINNADE ET ACTIVITES DE LOISIRS

Activité de loisir : baignade

Courants : par vent de sud-est les courants s'éloignent de la plage, par mistral les courants sont ramenés vers la plage

Surveillance visuelle quotidienne et décision de fermeture : mairie

Situations particulières entraînant une dégradation des conditions de baignade : orage, accumulation d'algues, mousses, méduses et mauvaise transparence de l'eau.

Episodes de pollutions avérées au cours des quatre dernières années

Date (Nb de jours de pollution)	Type de pollution	Origine de la pollution	Fermeture préventive
22 juillet 2024 (1 jour)	Contamination bactériologique	Orages	Oui
8 juin 2024	Contamination bactériologique	Inconnue	Non

Inventaire des sources de pollution potentielles

Code rejet	Impact	Caractéristiques	Localisation
St Mitre 23A	Elevé	Canal d'irrigation potentiellement contaminé par des eaux usées	Centre de la plage
St Mitre 18P	Faible	Pluvial, ne coule pas par temps sec	128 m à l'ouest
St Mitre 17P	Faible	Pluvial, ne coule pas par temps sec	140 m à l'ouest
St Mitre 100BS	Faible	Surverse porte de relevage	151 m à l'ouest
St Mitre 1009P	Faible	Pluvial, ne coule pas par temps sec	368 m à l'ouest
St Mitre 1010P	Faible	Pluvial, ne coule pas par temps sec	404 m à l'ouest
St Mitre 1011P	Faible	Pluvial, ne coule pas par temps sec	409 m à l'ouest
St Mitre 20P	Faible	Court d'eau-écoulement naturel	500 m à l'est
St Mitre 16P	Faible	Pluvial, ne coule pas par temps sec	525 m à l'ouest
St Mitre 15P	Faible	Pluvial, ne coule pas par temps sec	542 m à l'ouest
St Mitre 14P	Faible	Pluvial, ne coule pas par temps sec	572 m à l'ouest
St Mitre 13P	Faible	Pluvial, ne coule pas par temps sec	603 m à l'ouest
St Mitre 12P	Faible	Pluvial, ne coule pas par temps sec	640 m à l'ouest
St Mitre 11P	Faible	Pluvial, ne coule pas par temps sec	654 m à l'ouest
St Mitre 10P	Faible	Surverse poste de relevage	684 m à l'ouest
St Mitre 1012P	Faible	Pluvial, ne coule pas par temps sec	695 m à l'ouest
St Mitre 7S	Faible	Drain de particulier	950 m à l'ouest

Mesures de gestion / Procédurés

À court terme	À long terme
<ul style="list-style-type: none"> • Fermeture de la plage en prévision d'orages, fortes pluies et échouages massifs d'ulves • Information des usagers • Prélèvements et analyses rapides lors de doutes • Ramassage des algues ou périmètre de sécurité lors des échouages importants • Recherche des causes de contamination du canal de Saint-Mitre 	<ul style="list-style-type: none"> • Vérifier le bon raccordement au réseau des logements



Vos remarques, vos avis, vos suggestions sur :

www.etangdeberre.org

RÉSULTATS ARS



RÉSULTATS GIPREB

